



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก.....

ที่... สก ๗๓๒๐๑/๑๖๘..... วันที่... ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖.....

เรื่อง... รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาหน้าเสี้ยนในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๖.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

ตามที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ได้ดำเนินการสำรวจปัญหาหน้าเสี้ยนในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่ตำบลทับพริก ทั้ง ๗ หมู่บ้าน เพื่อให้ทราบสภาพปัญหาการเกิดหน้าเสี้ยนในชุมชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้้ำของประชาชนในพื้นที่ สำนักปลัดได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลตามแบบรายงานผลการตรวจสอบสภาพปัญหาหน้าเสี้ยนในพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ทั้ง ๗ หมู่บ้านไม่พบสภาพหน้าเสี้ยนในพื้นที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลำดวน โชคริพย์)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....

(นายชัยยง ศรีกระชา)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.ทับพริก

.....

(นายชัยยง ศรีกระชา)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

ความเห็นของนายก อบต.ทับพริก

.....

(นางรัตนกร พุฒเส็ง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่  
องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ ประสบปัญหา						
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พบว่า น้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่นครีวเรือน เกษตรกรรมยังไม่พบปัญหาน้ำเสียเกิดขึ้นในตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยได้บันทึกตามแบบบันทึกข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ..... 

(นายชัยยง ศรีกะชา)  
หัวหน้าสำนักปลัด